

Services uniques

Visite d'inspection pour systèmes de correction du facteur de puissance COSYS



APPLI 493 A EPS

Ce service comprend plusieurs contrôles essentiels pour assurer la longévité et les performances de votre système de compensation COSYS.

Durant la visite des experts Socomec, les vérifications ci-dessous seront effectuées :

- Contrôle des points sensibles, serrages et raccordements.
- Contrôle des composants : filtres, ventilateurs, condensateurs, fusibles, contacteurs.
- Contrôle des séquences de commutation.
- Vérification de la disponibilité de l'alimentation de compensation.
- Contrôle et mise à jour des paramètres du contrôleur.

Notre service propose un contrôle complet de votre système de compensation d'énergie réactive, réalisé directement dans son environnement d'exploitation. Cette évaluation permet d'identifier les points potentiels d'optimisation pour garantir une performance optimale. À l'issue de cette visite, vous recevrez un rapport détaillé sur l'état général de votre système, accompagné de recommandations pour améliorer son efficacité.

Points forts

- Contrôle complet de votre COSYS
- Toute l'expertise du fabricant à votre service
- Experts techniques parfaitement formés et équipés afin de résoudre toutes sortes de problématiques sur votre équipement

Pour aller plus loin

Ce service peut être inclus dans l'offre Flex Service Package.

Flex Service Package est un contrat de service personnalisable. Il offre une flexibilité inégalée en vous permettant de souscrire un nombre d'interventions par an adapté à vos besoins opérationnels spécifiques. De plus, il vous donne accès à un support d'expertise technique exclusif via notre plateforme Webline.

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial habituel

Références	
Services uniques	
Visite d'inspection pour système de compensation d'énergie réactive COSYS	923 402 6000
Contrat de service	
Flex Service Package	923 020 0057